

四日市市営住宅における吹付けアスベスト等(※1)の使用実態について

平成29年6月30日時点

表1) 居室等(※2)において吹付けアスベスト等が確認された公営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
当市の市営住宅で居室等において吹付けアスベスト等は確認されませんでした。							

表2) 居室等以外の箇所(※3)において、吹付けアスベスト等が確認された公営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
当市の市営住宅で居室等以外の箇所において吹付けアスベスト等は確認されませんでした。							

(※1)吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール

(※2)居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下等

(※3)バルコニー、住戸内のパイプスペース等通常立ち入らない箇所、共用部分(共用廊下、共用階段、機械室等)、共同施設(集会所、駐車場等)