

北部第2埋立処分場 地下水(上流部)水質検査結果

項目名	単位	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	環境基準
		H23.04.07 結果 H23.05.13	H23.05.16 結果 H23.06.01	H23.06.16 結果 H23.06.27	H23.07.12 結果 H23.07.25	H23.08	H23.09	H23.10	H23.11	H23.12	H24.01	H24.02	
電気伝導率	mS/m	30	65	57	66								-
塩化物イオン	mg/L	15	53	47	56								-
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-								検出されないこと
総水銀	mg/L	-	-	-	-								0.0005
カドミウム	mg/L	-	-	-	-								0.01
鉛	mg/L	-	-	-	-								0.01
六価クロム	mg/L	-	-	-	-								0.05
砒素	mg/L	-	-	-	-								0.01
全シアン	mg/L	-	-	-	-								検出されないこと
PCB	mg/L	-	-	-	-								検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-								0.03
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-								0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-								0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-								0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-								0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-								0.02
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-								0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-								1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-								0.006
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	-	-	-	-								0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-								0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-								0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-								0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-								0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-								0.01
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-								1

採水場所:垂坂サッカー場北側

北部第2埋立処分場 地下水(下流部)水質検査結果

項目名	単位	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	環境基準
		H23.04.07 結果 H23.05.13	H23.05.16 結果 H23.06.01	H23.06.16 結果 H23.06.27	H23.07.12 結果 H23.07.25	H23.08	H23.09	H23.10	H23.11	H23.12	H24.01	H24.02	
電気伝導率	mS/m	29	38	39	39								-
塩化物イオン	mg/L	21	20	20	20								-
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-								検出されないこと
総水銀	mg/L	-	-	-	-								0.0005
カドミウム	mg/L	-	-	-	-								0.01
鉛	mg/L	-	-	-	-								0.01
六価クロム	mg/L	-	-	-	-								0.05
砒素	mg/L	-	-	-	-								0.01
全シアン	mg/L	-	-	-	-								検出されないこと
PCB	mg/L	-	-	-	-								検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-								0.03
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-								0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-								0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-								0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-								0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-								0.02
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-								0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-								1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-								0.006
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	-	-	-	-								0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-								0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-								0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-								0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-								0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-								0.01
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-								1

採水場所:調整池南側

北部第2埋立処分場 放流水水質検査結果

項目名	単位	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	排水基準
		H23.04.18 結果 H23.05.13	H23.05.16 結果 H23.06.01	H23.06.16 結果 H23.06.27	H23.07.12 結果 H23.07.25	H23.08	H23.09	H23.10	H23.11	H23.12	H24.01	H24.02	H24.03	
pH		7.4	7.2	7.3	7.8									5.8 - 8.6
BOD	mg/L	1.3	検出せず	検出せず	3.5									60
COD	mg/L	16	7.3	7.4	16									90
SS	mg/L	3.6	検出せず	10	検出せず									60
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/L	-	検出せず	-	-									5
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類)	mg/L	-	検出せず	-	-									30
n-ヘキサン抽出物質(合算)	mg/L	検出せず	-	検出せず	検出せず									-
フェノール類	mg/L	-	検出せず	-	-									5
銅	mg/L	-	検出せず	-	-									3
亜鉛	mg/L	-	0.01	-	-									10
溶解性鉄	mg/L	-	検出せず	-	-									10
溶解性マンガ	mg/L	-	検出せず	-	-									10
クロム	mg/L	-	検出せず	-	-									2
大腸菌群数	個/cm ³	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									3000
全窒素	mg/L	34	17	33	34									120
全磷	mg/L	0.02	0.01	検出せず	0.02									16
アルキル水銀	mg/L	-	検出せず	-	-									検出されないこと
総水銀	mg/L	-	検出せず	-	-									0.005
カドミウム	mg/L	-	検出せず	-	-									0.1
鉛	mg/L	-	検出せず	-	-									0.1
有機磷化合物	mg/L	-	検出せず	-	-									1
六価クロム	mg/L	-	検出せず	-	-									0.5
砒素	mg/L	-	検出せず	-	-									0.1
シアン	mg/L	-	検出せず	-	-									1
PCB	mg/L	-	検出せず	-	-									0.003
トリクロロエチレン	mg/L	-	検出せず	-	-									0.3
テトラクロロエチレン	mg/L	-	検出せず	-	-									0.1
ジクロロタン	mg/L	-	検出せず	-	-									0.2
四塩化炭素	mg/L	-	検出せず	-	-									0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	検出せず	-	-									0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	検出せず	-	-									0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	検出せず	-	-									0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	検出せず	-	-									3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	検出せず	-	-									0.06
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	-	検出せず	-	-									0.02
チラム	mg/L	-	検出せず	-	-									0.06
シマジン	mg/L	-	検出せず	-	-									0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	検出せず	-	-									0.2
ベンゼン	mg/L	-	検出せず	-	-									0.1
セレン	mg/L	-	検出せず	-	-									0.1
ほう素	mg/L	-	3.3	-	-									50
ふっ素	mg/L	-	検出せず	-	-									15
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	6.3	-	-									200
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	0.000014	-	-									10

採水場所: 浸出水処理施設内