

# ボーリング柱状図


調査名 宮妻峡周辺環境整備事業（地質調査）

ボーリングNo. [ ]

事業・工事名

シートNo. [ ]

ボーリング名	既存 N.O. 1	調査位置	三重県四日市市水沢町地内						北緯		
発注機関	四日市市都市計画部營繕課						調査期間	平成8年6月11日～8年6月13日		東経	
調査業者名	東邦地水株式会社 電話(0593-31-7311)			主任技師	竹居信幸		現場理人	小林茂樹	コア鑑定者	近藤勇	ボーリング責任者
孔口標高	+331.23m	角度	180° 上 下 度	90° 方 向	北 0° 西 270° 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	試錐機	KR-100	ハンマー落下用具	F. - R.
総掘進長	15.00m							エンジン	NF-80	ポンプ	V-6



# ボーリング柱状図


調査名 宮妻峠周辺環境整備事業（地質調査）その2

ボーリングNo.							
----------	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	既存 N o . 2	調査位置	三重県四日市市水沢町地内						北緯			
発注機関	四日市市都市計画部營繕課						調査期間	平成8年6月17日～8年6月19日			東経	
調査業者名	東邦地水株式会社 電話(0593-31-7311)			主任技師	竹居信幸		現場理人	小林茂樹	コア鑑定者	近藤勇	ボーリング責任者	近藤勇
孔口標高	+335.70m	角度	180° 上 下 0°	方 向	北 0° 西 270° 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平 90°	試錐機	K R - 1 0 0	ハンマー 落下用具	フーリー	
総掘進長	14.50m							エンジン	N F - 8 0	ポンプ	V - 6	



## ボーリング柱状図

調査名 宮妻峠周辺環境整備事業（地質調査）その3

ボーリングNo. | | | | | | | | | |

## 事業・工事名

シートNo.

